

ProLiant Firmware Maintenance CD 8.10 の新機能

[Firmware CDの新機能](#)

[ハードウェア サポート](#)

[CDのファームウェア](#)

[以前のリリース履歴](#)

Firmware CD の新機能

- HP Smart Update Manager アップデート :
 - Emulex HBA ファームウェアのフラッシュのサポートを追加しました（オフラインのみ）。
- 新しいオペレーティング システム サポート
 - 今回のリリースでは、新しいオペレーティング システムはありません。
- 以下のサポートされるオプションのファームウェアを CD に追加しました。
 - Emulex HBA
- 以下のファームウェアを CD から削除しました（このファームウェアは、hp.com および Firmware Maintenance CD 8.00 から利用可能です）。
 - MSA60 および MSA70 (v1.42b)
 - HP Integrated Lights-Out Management Controller (SP35629.exe)
 - RAID 対応の HP SATA HBA 用のファームウェアおよび BIOS (SP34281.exe)
 - デュアル チャネル ストレージ コントローラ - Windows 対応（バージョン 5.05.11 (A))
 - Ultra 3 デュアル チャネル HBA BIOS (コントローラ ファームウェア) - Windows 対応（バージョン : 3.02.3 (A))
 - Ultra 3 シングル チャネル HBA BIOS (コントローラ ファームウェア) - Windows 対応（バージョン : 3.02.3 (A))
 - ROM フラッシュ コンポーネント - AC036322C2 ドライブ - Linux 対応（バージョン : 3A12 (F))
 - ROM フラッシュ コンポーネント - AD018322BC ドライブ - Linux 対応（バージョン : 3A12 (E))
 - ROM フラッシュ コンポーネント - AD009322B9 ドライブ - Linux 対応（バージョン : 3A12 (E))
 - ROM フラッシュ コンポーネント - BD018122C0 および BD018222C1 ドライブ - Linux 対応（バージョン : 3B12 (F))

- ROM フラッシュ コンポーネント - BD009122BA および BD009222BB ドライブ - Linux 対応 (バージョン : 3B12 (F))
- ROM フラッシュ コンポーネント - BF01864663 ドライブ - Linux 対応 (バージョン 3B0B (G))
- ROM フラッシュ コンポーネント - BD004153C3 および BD004253C4 ドライブ - Linux 対応 (バージョン B417 (F))
- ROM フラッシュ コンポーネント - AD00435332 ドライブ - Linux 対応 (バージョン A417 (E))
- ROM フラッシュ コンポーネント - BD00965333 および BD00975334 ドライブ - Linux 対応 (バージョン B917 (F))
- ROM フラッシュ コンポーネント - AD00935335 ドライブ - Linux 対応 (バージョン A917 (F))
- ROM フラッシュ コンポーネント - BF01865222 および BF03665223 ドライブ - Linux 対応 (バージョン B014 (H))
- ROM フラッシュ コンポーネント - BD0186459A、BD018745A3、BD0366459B、BD036745A4、および BD0726459C ドライブ - Linux 対応 (バージョン B016 (G))
- ROM フラッシュ コンポーネント - AD018345A6 ドライブ - Linux 対応 (バージョン A016 (E))
- ROM フラッシュ コンポーネント - AD00932372、AD01832375、および AC03632378 ドライブ - Linux 対応 (バージョン ACJG (E))
- ROM フラッシュ コンポーネント - BD00962373、BD00972374、BD01862376、BD01872377、および BC0367237A ドライブ - Linux 対応 (バージョン BCJG (E))
- ROM フラッシュ コンポーネント - BD00912578 および BD01812579 ドライブ - Linux 対応 (バージョン : BCJG (E))
- ROM フラッシュ コンポーネント - AD00933626 および AD01833627 ドライブ - Linux 対応 (バージョン : ADCB (E))
- ROM フラッシュ コンポーネント - BD009635CB、BD00973623、BD018635CC、BD01873624、BD03663622、BD03673625、および BC072638A2 ドライブ - Linux 対応 (バージョン : BDCB (E))
- ROM フラッシュ コンポーネント - AD01836222、AD00935CCC、および AD00435CCB ドライブ - Linux 対応 (バージョン : HPA6 (D))
- ROM フラッシュ コンポーネント - BD01865CC4、BD01875CC7、BD00965CC3、BD00975CC6、BD00415CBC、

および BD00425CC2 ドライブ - Linux 対応 (バージョン HPB6 (E))

- ROM フラッシュ コンポーネント - BD00962A66、BD00972A69、BD01862A67、および BD01872A6A ドライブ - Linux 対応 (バージョン B008 (E))
- ROM フラッシュ コンポーネント - BD0096349A、BD009734A3、BD0186349B、および BD018734A4 ドライブ - Linux 対応 (バージョン 3B15 (E))
- ROM フラッシュ コンポーネント - BB009135B4、BB009235B6、BB018135B5、および BB018235B7 ドライブ - Linux 対応 (バージョン B022 (D))
- ROM フラッシュ コンポーネント - BD009635C3、BD009735C6、BD018635C4、BD018735C7、BD036635C5、および BD036735C8 ドライブ - Linux 対応 (バージョン B022 (D))
- ROM フラッシュ コンポーネント - BD01864544、BD03664545、および BD07264546 ドライブ - Linux 対応 (バージョン B20D (E))
- ROM フラッシュ コンポーネント - BD036659CC ドライブ - Linux 対応 (バージョン 3B01 (C))
- ROM フラッシュ コンポーネント - BD07265A22 ドライブ - Linux 対応 (バージョン : 3B01 (C))
- ROM フラッシュ コンポーネント - DGHS09U、DGHS09Y、および DGHS18Y ドライブ - Linux 対応 (バージョン : 03F1 (C))
- ROM フラッシュ コンポーネント - ST19171N、ST19171W、および ST19171WC ドライブ - Linux 対応 (バージョン : 9A10 (C))
- オンライン ROM フラッシュ コンポーネント for Windows - HP ProLiant BL25p/BL45p (A02) サーバ (バージョン : 2007.02.14)
- オンライン ROM フラッシュ コンポーネント for Linux - HP ProLiant BL25p/BL45p (A02) サーバ (バージョン : 2007.02.14)
- HP ProLiant BL25p/BL45p (A02) サーバ用 System ROMPaq ファームウェア アップグレード (バージョン : 2007.02.14(A))
- オンライン ROM フラッシュ コンポーネント for Windows - HP ProLiant BL30p (I10) サーバ (バージョン : 2005.10.27 (B))
- オンライン ROM フラッシュ コンポーネント for Linux - HP ProLiant BL30p (I10) (バージョン : 2005.10.27)

- HP ProLiant BL30p (I10) サーバ用 System ROMPaq ファームウェア アップグレード ディスケット (バージョン : 4.06(I10-10/27/2005))
- オンライン ROM フラッシュ コンポーネント for Windows - HP ProLiant BL40p (I02) (バージョン : 2004.09.15)
- オンライン ROM フラッシュ コンポーネント for Linux - HP ProLiant BL40p (I02) (バージョン : 2004.09.15)
- HP ProLiant BL40p (I02) サーバ用 System ROMPaq ファームウェア アップグレード ディスケット (バージョン : 4.07 (I102-9/15/2004))
- オンライン ROM フラッシュ コンポーネント for Windows - HP ProLiant DL360 G4 (P52) サーバ (バージョン : 2007.07.16)
- オンライン ROM フラッシュ コンポーネント for Linux - HP ProLiant DL360 G4 (P52) (バージョン : 2007.07.16)
- HP ProLiant DL360 G4 (P52) サーバ用 System ROMPaq ファームウェア アップグレード (バージョン : 2007.07.16(A))
- オンライン ROM フラッシュ コンポーネント for Windows - HP ProLiant DL360 G4p (P54) サーバ (バージョン : 2007.07.16)
- オンライン ROM フラッシュ コンポーネント for Linux - HP ProLiant DL360 G4p (P54) サーバ (バージョン : 2007.07.16)
- HP ProLiant DL360 G4p (P54) サーバ用 System ROMPaq ファームウェア アップグレード (バージョン : 2007.07.16 (A))
- オンライン ROM フラッシュ コンポーネント for Windows - HP ProLiant DL380 G4 (P51) サーバ (バージョン : 2007.07.19)
- オンライン ROM フラッシュ コンポーネント for Linux - HP ProLiant DL380 G4 (P51) サーバ (バージョン : 2007.07.19)
- HP ProLiant DL380 G4 (P51) サーバ用 System ROMPaq ファームウェア アップグレード (バージョン : 2007.07.19 (A))
- オンライン ROM フラッシュ コンポーネント for Windows - HP ProLiant DL385 (A05) (バージョン : 2006.03.01)
- オンライン ROM フラッシュ コンポーネント for Linux - HP ProLiant DL385 (A05) (バージョン : 2006.03.01)
- オンライン ROM フラッシュ コンポーネント for Windows - HP ProLiant ML310 G2 (W01) (バージョン : 2006.01.20)
- オンライン ROM フラッシュ コンポーネント for Linux - HP ProLiant ML310 G2 (W01) (バージョン : 2006.01.20)

- HP ProLiant ML310 G2 (W01) サーバ用 System ROMPaq ファームウェア アップグレード ディスケット (バージョン : 2006.01.20 (A))
- オンライン ROM フラッシュ コンポーネント for Windows - HP ProLiant ML310 G3 (W02) サーバ (バージョン : 2007.08.03)
- オンライン ROM フラッシュ コンポーネント for Linux - HP ProLiant ML310 G3 (W02) サーバ (バージョン : 2007.08.03)
- HP ProLiant ML310 G3 (W02) サーバ用 System ROMPaq ファームウェア アップグレード (2007.08.03 (A))
- オンライン ROM フラッシュ コンポーネント for Windows - HP ProLiant ML370 G4 (P50) サーバ (バージョン : 2007.07.19)
- オンライン ROM フラッシュ コンポーネント for Linux - HP ProLiant ML370 G4 (P50) サーバ (バージョン : 2007.07.19)
- HP ProLiant ML370 G4 (P50) サーバ用 System ROMPaq ファームウェア アップグレード (バージョン : 2007.07.19 (A))
- オンライン ROM フラッシュ コンポーネント for Windows - HP ProLiant ML570 G3 (P37) サーバ (バージョン : 2007.10.23)
- オンライン ROM フラッシュ コンポーネント for Linux - HP ProLiant ML570 G3 (P37) サーバ (バージョン : 2007.10.23)
- HP ProLiant ML570 G3 (P37) サーバ用 System ROMPaq ファームウェア アップグレード (バージョン : 2007.10.23 (A))
- 以下に示す ProLiant サーバおよびサポートされるオプションのファームウェアのアップデートが含まれています。
 - ProLiant ML/DL/BL サーバ用システム ROM
 - ストレージ アレイ コントローラ
 - ストレージ ディスク (ハードディスク ドライブ)
 - Lights Out マネジメント (iLO2 FW)
 - ネットワーク (NIC FW)
 - HP BladeSystem c-Class Onboard Administrator
 - HP テープ ドライブ

ハードウェア サポート

サポートされるProLiantサーバとオプションについては、HPのFTPサイト <ftp://ftp.compaq.com/pub/products/servers/management/smartstart/FWServerSupportMatrix.pdf> (英語) を参照してください。

CD のファームウェア

このCDに収められているファームウェアのリストについては、[Firmware Maintenance CD Firmware Contents](#) (英語) を参照してください。

以前のリリースの履歴

Firmware Maintenance 8.0

- HP Smart Update Manager アップデート :
 - QLogic HBA ファームウェアのフラッシュのサポートを追加しました (オフラインのみ)
 - HP Smart Update Manager CLIのコマンド パラメータを追加します。詳しくは、『HP ProLiant Firmware Maintenance CD ユーザ ガイド』 (英語) またはCLIヘルプ ファイル (\compaq\swpackages\CLIHelp.txt (英語)) を参照してください (最新の日本語ドキュメントは、[こちら](#) をご覧ください)。
- 新しいオペレーティング システム サポート
 - Microsoft Windows Server 2008
 - Red Hat Linux 5 Update 1 (x86 および AMD 64/EM64T)
 - Red Hat Linux 4 Update 6 (x86 および AMD 64/EM64T)
 - SuSE Linux Enterprise Server 9 SP4 (x86 および AMD 64/EM64T)
- 以下のサポートされるオプションのファームウェアを CD に追加しました。
 - SAS ストレージ ディスク (オンラインおよびオフライン)
 - QLogic HBA ファームウェア コンポーネント
 - HP テープ ファームウェア コンポーネント
- 以下のサポートされるオプションのファームウェアを CD から削除しました。
 - 2006 年 6 月以前にリリースされたすべての SoftPaq
 - すべての NetWare コンポーネント
 - HP 64 ビット/66MHz Ultra 3 デュアル チャネル HBA
 - HP 64 ビット/66MHz Ultra 3 シングル チャネル HBA
 - SMART-2 ファミリーおよび Smart アレイ 221
- 以下に示す ProLiant サーバおよびサポートされるオプションのファームウェアのアップデートが含まれています。
 - ProLiant ML/DL/BL サーバ用システム ROM
 - ストレージ アレイ コントローラ

- ストレージ ディスク（ハードディスク ドライブ）（SATA - オフラインのみ、SAS オフラインおよびオンライン）
- Lights Out マネジメント（iLO2 FW）
- ネットワーク（NIC FW）
- HP BladeSystem c-Class Onboard Administrator

Firmware Maintenance 7.91

- HP Smart Update Manager アップデート：
 - HP Smart Update Manager CLIのコマンド パラメータを追加します。詳しくは、『HP ProLiant Firmware Maintenance CDユーザ ガイド』（英語）またはCLIヘルプ ファイル（\compaq\swpackages\CLIHelp.txt（英語））を参照してください（最新の日本語ドキュメントは、[こちら](#)をご覧ください）。
- 以下のサポートされるオプションのファームウェアを CD に追加しました。
 - Smart アレイ E500
- 以下のサポートされるオプションのファームウェアを CD から削除しました（このファームウェアは、hp.com および Firmware Maintenance CD 7.90 から利用可能です）。
 - Smart アレイ コントローラ RAID LC2
 - SMART-2 コントローラ DH
 - SMART-2 コントローラ SL
 - SMART-2 コントローラ P
 - SMART-2 コントローラ E
 - SMART-2 コントローラ 221
- 以下に示す ProLiant サーバおよびサポートされるオプションのファームウェアのアップデートが含まれています。
 - ProLiant ML/DL/BL サーバ用システム ROM
 - ストレージ アレイ コントローラ
 - ストレージ ディスク（ハードディスク ドライブ）（SCSI オフラインのみ、SAS オフラインおよびオンライン）
 - Lights Out マネジメント（iLO2 FW）
 - ネットワーク（NIC FW）
 - P-Class インターコネクト スイッチ
 - HP BladeSystem c-Class Onboard Administrator

Firmware Maintenance 7.90

- 『HP ProLiant Firmware Maintenance CDユーザ ガイド』（英語）は、\compaq\docsから利用可能で、『HP Smart Update Managerユーザ ガイド』に代わるものです（最新の日本語ドキュメントは、[こちら](#)をご覧ください）。

- HP Smart Update Manager アップデート :
 - リモート ファームウェア デプロイメントをサポートするHP Smart Update Manager CLIのコマンド パラメータを追加します。詳しくは、『HP ProLiant Firmware Maintenance CDユーザ ガイド』（英語）またはCLIヘルプ ファイル（\compaq\swpackages\CLIHelp.txt（英語））を参照してください（最新の日本語ドキュメントは、[こちら](#) をご覧ください）。
 - 同じセッションでファームウェアのデプロイと PSP ソフトウェア コンポーネントをサポートします。
 - ProLiant に内蔵または Emulex LP952L、QLogic QLE 220 HBA、または Smart アレイ E500 コントローラで外部接続されたハード ディスク ドライブ上でファームウェアのフラッシュをサポートします。
- 新しいオペレーティング システム サポート
 - Red HatLinuxRed HatEnterprise Linux 4 Update 5（x86 および AMD64/EM64T）
 - SUSE LinuxEnterprise Server 10 SP1（x86 および AMD64/EM64T）
- 以下のサポートされるオプションのファームウェアを CD に追加しました。
 - Modular Smart Array 60 および Modular Smart Array 70 ストレージ エンクロージャ
- 以下のサポートされるオプションのファームウェアを CD から削除しました（このファームウェアは、hp.com から利用可能です）。
 - ProLiant BL e-Class GbE インターコネクト スイッチ ファームウェア for Windows
 - ProLiant BL e-Class GbE インターコネクト スイッチ ファームウェア for Linux
 - テープ オプション ROMPaq
- 以下に示す ProLiant サーバおよびサポートされるオプションのファームウェアのアップデートが含まれています。
 - ProLiant ML/DL/BL サーバ用システム ROM
 - ストレージ アレイ コントローラ
 - ストレージ ディスク（ハードディスク ドライブ）（SCSI および SATA - オフラインのみ、SAS オフラインおよびオンライン）
 - Lights Out マネジメント（RILOEII/iLO/iLO2 FW）
 - ネットワーク（NIC FW）

Firmware Maintenance 7.80

- HP Smart Update Manager アップデート :
 - NIC ファームウェアのアップデートのサポート

- Modular Smart Array 60 および Modular Smart Array 70 ストレージ エンクロージャ ファームウェアのアップデートのサポート
- SATA ハードディスク ドライブのアップデートのサポート
 - Smart アレイ コントローラ (E200、E200i、P400、P400i、P600、P800) を使用している ProLiant サーバ ドライブ ケージ
 - Smartアレイ コントローラを使用しているProLiantサーバに接続されたModular Smart Array 20/50/60/70 ストレージ エンクロージャ (最新のサポート マトリックスについては、<http://www.hp.com/go/msa> (英語) を参照してください)
 - ファイバ チャンネル HBA を使用している ProLiant サーバに接続され MSA1500cs に接続された MSA20 ストレージ エンクロージャ (サポートされる HBA についてはテクニカル リリースノートを参照してください)
- 新しいオペレーティング システム サポート
 - Red HatLinuxRed HatEnterprise Linux 5
- 以下に示す ProLiant サーバおよびサポートされるオプションのファームウェアのアップデートが含まれています。
 - ProLiant ML/DL/BL サーバ用システム ROM
 - ストレージ アレイ コントローラ
 - ストレージ ディスク (ハードディスク ドライブ) (SCSI および SATA - オフラインのみ、SAS オフラインおよびオンライン)
 - Blade インフラストラクチャ (インターコネクト スイッチ FW)
 - Lights Out マネジメント (RILOE/iLO FW)
 - ネットワーク (NIC FW)
 - HP BladeSystem c-Class Onboard Administrator

Firmware Maintenance 7.70

- HP Smart Update Manager アップデート :
 - 1 台のサーバから複数のサーバへリモートでファームウェアを適用する機能。以下の制限があります。
 - Microsoft Windows (Microsoft Windows Server 2003 および Microsoft Windows Server 2003 x64 Editions) から Microsoft Windows (Microsoft Windows Server 2003 および Microsoft Windows Server 2003 x64 Editions)
 - Linux (Red HatEnterprise Linux 3/4 および SUSE LINUXEnterprise Server 9/10) to Linux (Red

HatEnterprise Linux 3/4 および SUSE LINUXEnterprise SuSE 9 および 10)

- リモートの Windows または Linux システムからオンラインで HP BladeSystem c-Class Onboard Administrator のファームウェアのアップデートをサポート (オンラインのみ)
- 一部の SATA ハードディスク ドライブのファームウェアのアップデートをサポート (オフラインのみ)
- ローカル ホストの HP Smart Update Manager セッションのスク립ティングをサポート
- Firmware CD のユーザ インタフェースの[ファームウェア アップデート]タブからネットワーク (NIC) ファームウェアのインストールをサポート (オンラインのみ)
- 新しいオペレーティング システム サポート
 - SUSE Linux Enterprise Server 10
- 以下に示す ProLiant サーバおよびサポートされるオプションのファームウェアのアップデートが含まれています。
 - ProLiant ML/DL/BL サーバ用システム ROM
 - ストレージ アレイ コントローラ
 - ストレージ ディスク (ハードディスク ドライブ) (SCSI および SATA (New) - オフラインのみ、SAS オフラインおよびオンライン)
 - Blade インフラストラクチャ (インターコネクト スイッチ FW)
 - Lights Out マネジメント (RILOE/iLO FW)
 - ネットワーク (NIC FW)
 - HP BladeSystem c-Class Onboard Administrator (New)

Firmware Maintenance 7.61

- 以下の Modular Smart Array (MSA) の SCSI ハードディスク ドライブ ファームウェアのアップデートのサポートを追加しました。関連する製品は、以下のとおりです。
 - MSA ファイバ チャンネル エンクロージャ
 - MSA 30 エンクロージャに接続された MSA 1000
 - MSA 30 エンクロージャに接続された MSA 1500cs
 - MSA エンクロージャは、ProLiant に搭載されている以下のファイバ チャンネル HBA のうちのいずれか 1 つに接続されている必要があります。

HP モデル	説明	ベンダ モデル名
FCA2210	シングル チャンネル 2Gb PCI-X	QLogic QLA2340

FCA2214	シングル チャンネル 2Gb PCI-X	QLogic QLA2340
FCA2214DC	デュアル チャンネル 2Gb PCI-X	QLogic QLA2342DC
FC1143	シングル チャンネル 4Gb PCI-X v2.0	QLogic QLA2460
FC1243	デュアル チャンネル 4Gb PCI-X v2.0	QLogic QLA2462
FC1142SR	シングル チャンネル 4Gb PCI-e	QLogic QLE2460
FC1242SR	デュアル チャンネル 4Gb PCI-e	QLogic QLE2462
A7523A	シングル チャンネル 2Gb PCI	QLogic QLA200
FCA2404	シングル チャンネル 2Gb PCI-X	Emulex LP9802
FCA2402DC	デュアル チャンネル 2Gb PCI-X	Emulex LP9802DC
A7387A	デュアル チャンネル 2Gb PCI-X	Emulex LP1050DC
A7388A	シングル チャンネル 2Gb PCI-X	Emulex LP1050
A7560A	シングル チャンネル 2Gb PCI-e	Emulex LP1050ex-f2
FC2143	シングル チャンネル 4Gb PCI-X v2.0	Emulex LP1150
FC2142SR	シングル チャンネル 4Gb PCI-e	Emulex LPe1150
FC2243	デュアル チャンネル 4Gb PCI-X v2.0	Emulex LP11002
FC2242SR	デュアル チャンネル 4Gb PCI-e	Emulex LPe11002

- HP Smart Update Manager アップデート :
 - サプリメンタル アップデートの機能の追加
 - iLo および iLo2 ファームウェアのインストール機能
- 以下に示す ProLiant サーバおよびサポートされるオプションのファームウェアのアップデートが含まれています。
 - 特定の ProLiant ML/DL/BL サーバ用システム ROM
 - ストレージ アレイ コントローラ - Smart アレイ コントローラ P600

- c-Class エンクロージャ ファームウェア アップデート（オンラインのみ） - Windows および Linux HP Onboard Administrator ファームウェア コンポーネントは、この CD に含まれています。HP BladeSystem c7000 エンクロージャ用の Onboard Administrator は、新しい c-Class インフラストラクチャの中核部です。
- 一部の SAS ハードディスク ドライブ用の Windows および Linux オンライン ファームウェア フラッシュ コンポーネントは HP Smart Update Manager を使用して適用することができます。
- HP Smart Update Manager アップデート：
 - ファームウェア コンポーネントのコマンド ライン インストール。詳しくは、『HP Smart Update Manager ユーザ ガイド』を参照してください。
 - 一部の SAS ハードディスク ドライブ用の Windows および Linux オンライン ファームウェア フラッシュ コンポーネント。
- 以下に示す ProLiant サーバおよびサポートされるオプションのファームウェアのアップデートが含まれています。
 - ProLiant ML/DL/BL サーバ用システム ROM
 - ストレージ アレイ コントローラ
 - ストレージ ディスク（ハードディスク ドライブ）（SCSI - オフラインのみ、SAS オフラインおよびオンライン）
 - Blade インフラストラクチャ（インターコネクト スイッチ FW）
 - Lights Out マネジメント（RILOE/iLO FW）
 - ネットワーク（NIC FW）
- 以下のサーバのサポートは、この CD から削除されました。
 - HP ProLiant BL10e
 - HP ProLiant BL10e G2
 - HP ProLiant DL320
 - HP ProLiant DL360
 - HP ProLiant DL360 G2
 - HP ProLiant DL380
 - HP ProLiant DL380 G2
 - HP ProLiant DL580
 - HP ProLiant ML330
 - HP ProLiant ML330e
 - HP ProLiant ML330 G2
 - HP ProLiant ML350
 - HP ProLiant ML350 G2
 - HP ProLiant ML370
 - HP ProLiant ML370 G2
 - HP ProLiant ML530
 - HP ProLiant ML570
 - HP ProLiant ML750

- 以下のオプションのサポートは、この CD から削除されました。
 - Smart アレイ コントローラ 4200
 - Smart アレイ コントローラ 4250ES
 - Smart アレイ コントローラ 431
 - 内蔵 ROC コントローラ
- Firmware Maintenance CD バージョン 7.50 は、これらのサーバおよびオプションのベースラインのファームウェアとなります。Firmware Maintenance CD バージョン 7.50 以降にリリースされたファームウェア バージョンは、HP の Web サイトから入手することができます。

Firmware Maintenance 7.50

- p-Class エンクロージャ ファームウェア アップデート（オフラインのみ） - ブレード サーバに依存しない、ファームウェアをアップデートするための代替りの手段を提供します。エンクロージャのファームウェアを HP Control Tower で必要な最小バージョン レベルに、容易にアップデートします。
- HP Smart Update Manager（ROM アップデート ユーティリティの後継）は、オフラインでのファームウェアのデプロイに使用し、Microsoft Windows および Linux システム上では、オンライン モードで使用できます。
- Firmware CD Browser Utility は、この CD で利用可能なすべてのファームウェア アップデートで使用できます。また、各コンポーネントの情報を表示したり、保存やインストールを行うことも可能です。
- USB key Utility は、Firmware Maintenance CD を起動可能な USB キーに移動することができます。